

## 令和七年度合同点検の結果による対策予定箇所一覧表

【東串良中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度
1	県道541号柏原池之原線	新川西信号 交差点付近	歩道がなく歩行者の通行が危険である	歩道設置	県	令和七年度

